Приложение к приказу № 937 от 31.11.2015г.

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ОАО "ТГК-16".Филиал ОАО "ТГК-16" "Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Промышленно-производственный персонал					
Администрация					
Группа экологического контроля					
Отдел по подготовке и проведению ремонтов					
Топливный цех					
10/01-07. Инженер 1 категории мазутного хозяйства (сменный)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г.	начальник цеха (ТЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
11/01-06. Инженер 1 категории газового хозяйства (сменный)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (ТЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
13/01-05. Уборщик производственных помещений 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (ТЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
14/01-13. Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (ТЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (ТЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (ТЦ)	
15/01-14. Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (ТЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (ТЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специ-	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой	2016г.	Начальник цеха (ТЦ)	

	альной обуви)	специальной обуви			
Котлотурбинный цех №2					
КТЦ №2					
18/03-08. Начальник смены (цеха)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора (микроклимата)	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (КТЦ-2)	
ЦТЩУ-1					
19/03-09. Старший машинист турбинного отделения 7 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора микроклимата	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (КТЦ-2)	
20/03-12. Машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (КТЦ-2)	
21/03-15. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (КТЦ-2)	
22/03-18. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора микроклимата	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2016г.	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	март 2016г	Начальник цеха (КТЦ-2)	
ЦТЩУ-2					
23/03-10. Старший машинист турбинного отделения 7 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора микроклимата	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2016г.	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (КТЦ-2)	
24/03-13. Машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2016г.	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (КТЦ-2)	
25/03-16. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (КТЦ-2)	
26/03-19. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (КТЦ-2)	
ЦТЩУ-3					
27/03-11. Старший машинист турбинного отделения 7 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора микроклимата	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	

	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (КТЦ-2)	
28/03-14. Машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (КТЦ-2)	
29/03-17. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (КТЦ-2)	
30/03-20. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (КТЦ-2)	

КТЦ №2					
31/03-21. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора микроклимата	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (КТЦ-2)	
33/03-07. Уборщик производственных помещений 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
35/03-23. Старший мастер по ремонту оборудования 1 группы	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора микроклимата	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (КТЦ-2)	
36/03-24. Мастер по ремонту оборудования 1 группы	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора микроклимата	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (КТЦ-2)	

37/03-25. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора микроклимата	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (КТЦ-2)	
38/03-26. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора микроклимата	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (КТЦ-2)	
Котлотурбинный цех №1					
39/02-30. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-1), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора микроклимата	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-1), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-1), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (КТЦ-1)	
40/02-29. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-1), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	

разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-1), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (КТЦ-1), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (КТЦ-1)	
Электрический цех					
45/04-08. Регенераторщик отработанного масла 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (ЭЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (ЭЦ)	
46/04-12. Начальник смены (цеха станции)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (ЭЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (ЭЦ)	
48/04-19. Старший мастер по ремонту оборудования 1 группы	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (ЭЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (ЭЦ)	
50/04-27. Мастер по ремонту оборудования 1 группы (БРЭО-1)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (ЭЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (ЭЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (ЭЦ)	
51/04-28. Электромонтер по ре-	Организовать рациональные режимы	Снижение времени воздейст-	март 2016г	начальник цеха (ЭЦ), начальник	

монту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	труда и отдыха	вия шума		ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (ЭЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (ЭЦ)	
52/04-31. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (ЭЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (ЭЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (ЭЦ)	
53/04-29. Электрослесарь по ремонту электрических машин 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (ЭЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (ЭЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (ЭЦ)	
54/04-30. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (ЭЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (ЭЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (ЭЦ)	
55/04-32. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (ЭЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы	Снижение времени воздейст-	март 2016г	начальник цеха (ЭЦ), начальник	

	труда и отдыха	вия шума		ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (ЭЦ)	
56/04-23. Мастер по ремонту оборудования 1 группы (ЗРУ)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (ЭЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (ЭЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (ЭЦ)	
57/04-24. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (ЭЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (ЭЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (ЭЦ)	
58/04-25. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (ЭЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (ЭЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (ЭЦ)	
59/04-26. Электрогазосварщик 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (ЭЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (ЭЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогриб-	Снижение грибковых заболе-	2016г.	Начальник цеха (ЭЦ)	

	ковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	ваний при ношении закрытой специальной обуви			
60/04-33. Мастер по ремонту оборудования 1 группы (БРЭО-2)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (ЭЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (ЭЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (ЭЦ)	
61/04-38. Электрослесарь по ремонту электрических машин 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (ЭЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (ЭЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (ЭЦ)	
62/04-39. Электрослесарь по ремонту электрических машин 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (ЭЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (ЭЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (ЭЦ)	
63/04-34. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (ЭЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (ЭЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (ЭЦ)	

64/04-37. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (ЭЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (ЭЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (ЭЦ)	
65/04-35. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		начальник цеха (ЭЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (ЭЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (ЭЦ)	
66/04-36. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (ЭЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (ЭЦ), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (ЭЦ)	
Химический цех №1 (ХВО-1)					
67/05-22. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (ХВО-1), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (ХВО-1), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (ХВО-1)	
Водно-химическая лаборатория (ВХЛ)					

Химический цех №2 (ХВО-2)					
71/06-11. Уборщик производственных помещений 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (ХВО-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
79/06-16. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (ХВО-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (ХВО-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (ХВО-2)	
80/06-17. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда (участок очитных сооружений)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (ХВО-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (ХВО-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (ХВО-2)	
81/06-25. Мастер по ремонту оборудования 2 группы	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (ХВО-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (ХВО-2)	
83/06-20. Аппаратчик по приготовлению химреагентов 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (ХВО-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	март 2016г	начальник цеха (ХВО-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (ХВО-2)	
84/06-13. Аппаратчик химводоочистки электростанции 5 раз-	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (ХВО-2), начальник ОУП (контроль), начальник	

ряда				ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (ХВО-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (ХВО-2)	
85/06-14. Аппаратчик химводоочистки электростанции 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (ХВО-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (ХВО-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (ХВО-2)	
86/06-15. Аппаратчик химводоочистки электростанции 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (ХВО-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (ХВО-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (ХВО-2)	
87/06-23. Аппаратчик очистки сточных вод 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (ХВО-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (ХВО-2)	
88/06-22. Аппаратчик по приготовлению химреагентов 2 разряда (УНСВ)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	март 2016г	начальник цеха (ХВО-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (ХВО-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специ-	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой	2016г.	Начальник цеха (ХВО-2)	

	альной обуви)	специальной обуви			
89/06-21. Аппаратчик очистки сточных вод 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (ХВО-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (ХВО-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (ХВО-2)	
90/06-27. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (ХВО-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (ХВО-2)	
91/06-26. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (ХВО-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (ХВО-2)	
92/06-18. Машинист насосных установок 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	март 2016г	начальник цеха (ХВО-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (ХВО-2), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха (ХВО-2)	
ЦАСУТП					
93/09-07. Уборщик производственных помещений 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	начальник цеха (ЦАСУТП), начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
Непромышленно-производственный персонал					
Общежитие-подразделение не-					

промышленной сферы					
99/29-09. Уборщик служебных помещений 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	заведующий общежитием, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
100/29-08. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	заведующий общежитием, начальник ОУП (контроль) , начальник ОПК (контроль)	
Здравпункт					
104/27-03. Санитарка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	заведующий здравпунктом, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
СОК					
107/30-03. Уборщик служебных помещений	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г	заведующий здравпунктом, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	

Дата составления: 02.02.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Муртазин А.И.	
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела управления персоналом		Гизатулина З.Ш.	
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Начальник отдела производственного контроля		Степанов С.И.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник санитарно-промышленной лаборатории		Нурмухаметова Г.М.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Ведущий юрисконсульт юридической группы		Салимова О.В.	
	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
(должность)			

Старший инспектор по охране труда и технике безопасности		Костина В.М.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель профкома		Запивахин Н.В.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

142		Газизова А.М.	
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Раздел VI. Форма перечня рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Администрация рабочее место № 1 Главного инженера	-				
Администрация рабочее место № 2 Заместителя главного инженера (по информационным технологиям, системам автоматизированного управления и метрологии)	-				
Администрация рабочее место № 3 Начальника смены (электростанции)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности и тяжести трудового процесса	март 2016г.	заместитель главного инженера по эксплуатации, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
Спецсектор рабочее место № 4 Начальника сектора	-				
Спецсектор рабочее место № 5 Специалиста (гражданской обороны)	-				
Спецсектор рабочее место № 6 Инженера (по специальной и мобилизационной работе)	-				
Отдел управления персоналом	-				

рабочее место № 7 Начальника отдела					
Отдел управления персоналом рабочее место № 8 Инженера по подготовке кадров 1 категории	-				
Отдел управления персоналом рабочее место № 9 Специалиста по кадрам 1 категории	-				
Отдел управления персоналом рабочее место № 10 Специалиста по кадрам 2 категории	-				
Отдел управления персоналом рабочее место № 11 Инженера по организации труда	-				
Экономическая группа рабочее место № 12 Главного экономиста-руководителя группы	-				
Экономическая группа рабочее место № 13 Экономиста по финансовой работе	-				
Экономическая группа рабочее место № 14 Ведущего инженера (сметчика)	-				
Экономическая группа рабочее место № 15 Инженера 1 категории	-				
Экономическая группа рабочее место № 16 Инженера (сметчика) 2 категории	-				
Экономическая группа рабочее место № 17 Инженера (сметчика)	-				
Группа бухгалтерского учета рабочее место № 18 Ведущего бухгалтера-руководителя группы	-				
Группа бухгалтерского учета	-				

рабочее место № 19 Бухгалтера 2 категории					
Группа бухгалтерского учета рабочее место № 20 Бухгалтера 2 категории	-				
Административно-хозяйственный отдел рабочее место № 21 Начальника отдела	-				
Административно-хозяйственный отдел рабочее место № 22 Заведующего хозяйством	-				
Административно-хозяйственный отдел рабочее место № 23 Уборщика производственных помещений	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г.	начальник АХО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
Административно-хозяйственный отдел рабочее место № 24 Уборщика служебных помещений	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г.	начальник АХО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	При наружных работах зимой: выдавать костюм утепленный, ботинки утепленные, подшлемник утепленный под каску.	Защита от воздействия низкой температуры наружного воздуха в зимний период	2016г.	начальник АХО	
Административно-хозяйственный отдел рабочее место № 25 Уборщика служебных помещений	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г.	начальник АХО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	При наружных работах зимой: выдавать костюм	Защита от воздействия низкой температуры	2016г.	начальник АХО	

	утепленный, ботинки утепленные, подшлемник утепленный под каску.	наружного воздуха в зимний период			
Административно-хозяйственный отдел рабочее место № 26 Уборщика служебных помещений	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г.	начальник АХО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	При наружных работах зимой: выдавать костюм утепленный, ботинки утепленные, подшлемник утепленный под каску.	Защита от воздействия низкой температуры наружного воздуха в зимний период	2016г.	начальник АХО	
Административно-хозяйственный отдел рабочее место № 27 Уборщика служебных помещений	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г.	начальник АХО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	При наружных работах зимой: выдавать костюм утепленный, ботинки утепленные, подшлемник утепленный под каску.	Защита от воздействия низкой температуры наружного воздуха в зимний период	2016г.	начальник АХО	
Административно-хозяйственный отдел рабочее место № 28 Уборщика служебных помещений	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г.	начальник АХО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	При наружных	Защита от	2016г.	начальник АХО	

	работах зимой: выдавать костюм утепленный, ботинки утепленные, подшлемник утепленный под каску.	воздействия низкой температуры наружного воздуха в зимний период			
Административно-хозяйственный отдел рабочее место № 29 Уборщика служебных помещений	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г.	начальник АХО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	При наружных работах зимой: выдавать костюм утепленный, ботинки утепленные, подшлемник утепленный под каску.	Защита от воздействия низкой температуры наружного воздуха в зимний период	2016г.	начальник АХО	
Административно-хозяйственный отдел рабочее место № 30 Уборщика служебных помещений	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г.	начальник АХО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	При наружных работах зимой: выдавать костюм утепленный, ботинки утепленные, подшлемник утепленный под каску.	Защита от воздействия низкой температуры наружного воздуха в зимний период	2016г.	начальник АХО	
Административно-хозяйственный отдел рабочее место № 31 Уборщика служебных помещений	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г.	начальник АХО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	

Административно-хозяйственный отдел рабочее место № 32 Уборщика служебных помещений	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г.	начальник АХО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	При наружных работах зимой: выдавать костюм утепленный, ботинки утепленные, подшлемник утепленный под каску.	Защита от воздействия низкой температуры наружного воздуха в зимний период	2016г.	начальник АХО	
Административно-хозяйственный отдел рабочее место № 33 Уборщика служебных помещений	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г.	начальник АХО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	При наружных работах зимой: выдавать костюм утепленный, ботинки утепленные, подшлемник утепленный под каску.	Защита от воздействия низкой температуры наружного воздуха в зимний период	2016г.	начальник АХО	
Производственно-технический отдел (ПТО) рабочее место № 34 Ведущего инженера	-				
Производственно-технический отдел (ПТО) рабочее место № 35 Художника	-				
Отдел по подготовке и проведению ремонтов (ОППР) рабочее место № 36 Заместителя начальника отдела	-				

Отдел по подготовке и проведению ремонтов (ОППР) рабочее место № 37 Инженера 2 категории	-				
Отдел по подготовке и проведению ремонтов (ОППР) рабочее место № 38 Инженера по ремонту 1 категории	-				
Отдел по подготовке и проведению ремонтов (ОППР) рабочее место № 39 Инженера по ремонту 2 категории	-				
Отдел по подготовке и проведению ремонтов (ОППР) рабочее место № 40 Инженера по ремонту 2 категории	-				
Отдел по подготовке и проведению ремонтов (ОППР) рабочее место № 41 Инженера	-				
Отдел производственного контроля (ОПК) рабочее место № 42 Начальника отдела	-				
Отдел производственного контроля (ОПК) рабочее место № 43 Старшего инженера по техническому надзору	-				
Отдел производственного контроля (ОПК) рабочее место № 44 Старшего инспектора по эксплуатации электростанций и предприятий сетей	-				
Отдел производственного контроля (ОПК) рабочее место № 45 Старшего инспектора по охране труда и техники безопасности	-				
Отдел производственного контроля (ОПК) рабочее место № 46	-				

Старшего инспектора по охране труда и техники безопасности					
Группа хозяйственного обслуживания (ГХО) рабочее место № 47 Грузчика 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса и уменьшение времени контакта с вредными веществами	март 2016г.	начальник участка ГХО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник участка ГХО	
Группа хозяйственного обслуживания (ГХО) рабочее место № 48 Машиниста крана 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности и тяжести трудового процесса	март 2016г.	начальник участка ГХО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник участка ГХО	
Группа хозяйственного обслуживания (ГХО) рабочее место № 49 Кладовщика 3 разряда	-				
Группа хозяйственного обслуживания (ГХО) рабочее место № 50 Кладовщика 3 разряда	-				
Группа хозяйственного обслуживания (ГХО)	-				

рабочее место № 51 Кладовщика 3 разряда					
Группа хозяйственного обслуживания (ГХО) рабочее место № 52 Приемосдатчика груза и багажа 4 разряда	-				
Отдел информационных систем управления (ОИСУ) рабочее место № 53 Начальника отдела	-				
Отдел информационных систем управления (ОИСУ) рабочее место № 54 Заместителя начальника отдела	-				
Отдел информационных систем управления (ОИСУ) рабочее место № 55 Ведущего инженера-электроника	-				
Отдел информационных систем управления (ОИСУ), группа системной и сетевой интеграции рабочее место № 56 Ведущего инженера-программиста	-				
Отдел информационных систем управления (ОИСУ), группа прикладного программного обеспечения рабочее место № 57 Инженера-программиста	-				
Отдел информационных систем управления (ОИСУ), группа системной и сетевой интеграции рабочее место № 58 Инженера-электроника 2 категории	-				
Отдел информационных систем управления (ОИСУ), группа прикладного программного обеспечения рабочее место № 59	-				

Инженера-программиста 1 категории					
Отдел информационных систем управления (ОИСУ), группа прикладного программного обеспечения рабочее место № 60 Ведущего инженера-программиста	-				
Отдел информационных систем управления (ОИСУ), группа прикладного программного обеспечения рабочее место № 61 Инженера-программиста 2 категории	-				
Отдел информационных систем управления (ОИСУ), группа прикладного программного обеспечения рабочее место № 62 Инженера-программиста	-				
Отдел информационных систем управления (ОИСУ), группа технического сопровождения вычислительной техники и оргтехники рабочее место № 63 Инженера-электроника 1 категории	-				
Отдел информационных систем управления (ОИСУ), группа технического сопровождения вычислительной техники и оргтехники рабочее место № 64 Инженера-электроника	-				
Отдел информационных систем управления (ОИСУ), группа технического сопровождения вычислительной техники и оргтехники рабочее место № 65 Инженера-электроника	-				
Отдел информационных систем управления (ОИСУ), группа технического сопровождения вычислительной техники и	-				

оргтехники рабочее место № 66 Инженера-электроника					
Отдел информационных систем управления (ОИСУ), группа системной и сетевой интеграции рабочее место № 67 Инженера-электроника	-				
Отдел информационных систем управления (ОИСУ), группа технического сопровождения вычислительной техники и оргтехники рабочее место № 68 Электромеханика по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 7 разряда	-				
Котлотурбинный цех №1 рабочее место № 69 Уборщика производственных помещений 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса, Снижение времени воздействия фактора (микроклимата). Снижение времени воздействия шума	март 2016г.	начальник цеха КТЦ-1, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
Котлотурбинный цех №1 рабочее место № 70 Уборщика производственных помещений 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса, Снижение времени воздействия фактора (микроклимата). Снижение времени воздействия шума	март 2016г.	начальник цеха КТЦ-1, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
Котлотурбинный цех №1 рабочее место № 71 Уборщика производственных помещений 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса, Снижение времени воздействия фактора	март 2016г.	начальник цеха КТЦ-1, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	

		(микроклимата). Снижение времени воздействия шума			
Котлотурбинный цех №1 рабочее место № 72 Уборщика производственных помещений 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса, Снижение времени воздействия фактора (микроклимата). Снижение времени воздействия шума	март 2016г.	начальник цеха КТЦ-1, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
Котлотурбинный цех №1 рабочее место № 73 Уборщика производственных помещений 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса, Снижение времени воздействия фактора (микроклимата). Снижение времени воздействия шума	март 2016г.	начальник цеха КТЦ-1, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
Котлотурбинный цех №1 рабочее место № 74 Уборщика производственных помещений 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса, Снижение времени воздействия фактора (микроклимата). Снижение времени воздействия шума	март 2016г.	начальник цеха КТЦ-1, начальник ОУП (контроль)	
Котлотурбинный цех №1 рабочее место № 75 Начальника смены	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса, Снижение времени воздействия фактора (микроклимата). Снижение времени воздействия шума	март 2016г.	начальник цеха КТЦ-1, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с	Снижение грибковых	2016г.	Начальник цеха КТЦ-1	

	противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	заболеваний при ношении закрытой специальной обуви			
Котлотурбинный цех №1 рабочее место № 76 Старшего машиниста котельного оборудования 7 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса, Снижение времени воздействия фактора (микроклимата). Снижение времени воздействия шума	март 2016г.	начальник цеха КТЦ-1, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха КТЦ-1	
Котлотурбинный цех №1 рабочее место № 77 Старшего машиниста котельного оборудования 7 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса, Снижение времени воздействия фактора (микроклимата). Снижение времени воздействия шума	март 2016г.	начальник цеха КТЦ-1, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха КТЦ-1	
Котлотурбинный цех №1 рабочее место № 78	Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового процесса,	март 2016г.	начальник цеха КТЦ-1, начальник ОУП	

Старшего машиниста котельного оборудования 7 разряда	режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора (микроклимата). Снижение времени воздействия шума		(контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха КТЦ-1	
Котлотурбинный цех №1 рабочее место № 79 Машиниста центрального теплового щита управления котлами 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса, Снижение времени воздействия фактора (микроклимата). Снижение времени воздействия шума	март 2016г.	начальник цеха КТЦ-1, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха КТЦ-1	
Котлотурбинный цех №1 рабочее место № 80 Машиниста центрального теплового щита управления котлами 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса, Снижение времени воздействия фактора (микроклимата). Снижение времени воздействия шума	март 2016г.	начальник цеха КТЦ-1, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для	Снижение	2016г.	Начальник цеха КТЦ-1	

	ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви			
Котлотурбинный цех №1 рабочее место № 81 Машиниста центрального теплового щита управления котлами 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса, Снижение времени воздействия фактора (микроклимата). Снижение времени воздействия шума	март 2016г.	начальник цеха КТЦ-1, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха КТЦ-1	
Котлотурбинный цех №1 рабочее место № 82 Машиниста-обходчика по котельному оборудованию 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса, Снижение времени воздействия фактора (микроклимата). Снижение времени воздействия шума	март 2016г.	начальник цеха КТЦ-1, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха КТЦ-1	
Котлотурбинный цех №1	Организовать	Снижение тяжести	март 2016г.	начальник цеха КТЦ-1,	

рабочее место № 83 Машиниста-обходчика по котельному оборудованию 5 разряда	рациональные режимы труда и отдыха	трудового процесса, Снижение времени воздействия фактора (микроклимата). Снижение времени воздействия шума		начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха КТЦ-1	
Котлотурбинный цех №1 рабочее место № 84 Машиниста-обходчика по котельному оборудованию 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса, Снижение времени воздействия фактора (микроклимата). Снижение времени воздействия шума	март 2016г.	начальник цеха КТЦ-1, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха КТЦ-1	
Котлотурбинный цех №1 рабочее место № 85 Машиниста котлов 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса, Снижение времени воздействия фактора (микроклимата). Снижение времени воздействия шума	март 2016г.	начальник цеха КТЦ-1, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	

	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха КТЦ-1	
Котлотурбинный цех №1 рабочее место № 86 Слесаря по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса, Снижение времени воздействия фактора (микроклимата). Снижение времени воздействия шума	март 2016г.	начальник цеха КТЦ-1, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха КТЦ-1	
Котлотурбинный цех №1 рабочее место № 87 Электрогазосварщика 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса, Снижение времени воздействия фактора (микроклимата). Снижение времени воздействия шума. Снижение времени воздействия химического фактора.	март 2016г.	начальник цеха КТЦ-1, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым	Снижение грибковых заболеваний при	2016г.	Начальник цеха КТЦ-1	

	эффектом (при выдаче специальной обуви)	ношении закрытой специальной обуви			
Электрический цех рабочее место № 88 Кладовщика 2 разряда	-				
Электрический цех рабочее место № 89 Аккумуляторщика 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса, Снижение времени воздействия шума	март 2016г.	начальник ЭЦ, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ЭЦ	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ЭЦ	
Электрический цех рабочее место № 90 Электромонтера главного щита управления электростанции 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса, Снижение времени воздействия шума	март 2016г.	начальник ЭЦ, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ЭЦ	

Электрический цех, занятый в ктц рабочее место № 91 Электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса, Снижение времени воздействия фактора (микроклимата). Снижение времени воздействия шума	март 2016г.	начальник ЭЦ, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ЭЦ	
Электрический цех, занятый в хво1 рабочее место № 92 Электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса,	март 2016г.	начальник ЭЦ, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ЭЦ	
Электрический цех, занятый в ктц рабочее место № 93 Электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса, Снижение времени воздействия фактора (микроклимата). Снижение времени воздействия шума	март 2016г.	начальник ЭЦ, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для	Снижение	2016г.	Начальник ЭЦ	

	ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви			
Химический цех №1 (бригада по ремонту оборудования ХВО-1) рабочее место № 94 Мастера по ремонту оборудования 2 группы	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса, Снижение времени воздействия шума	март 2016г.	начальник цеха ХЦ №1, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ХЦ №1	
Химический цех №1 (ХВО №1) рабочее место № 95 Начальника смены	-				
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ХЦ №1	
Химический цех №1 (ХВО №1) рабочее место № 96 Аппаратчика химводоочистки электростанции 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса, Снижение времени воздействия шума	март 2016г.	начальник цеха ХЦ №1, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ХЦ №1	

Химический цех №1 (механические фильтры) рабочее место № 97 Аппаратчика химводоочистки электростанции 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса, Снижение времени воздействия шума	март 2016г.	начальник цеха ХЦ №1, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ХЦ №1	
Химический цех №1 (предочистка, осветлители) рабочее место № 98 Аппаратчика химводоочистки электростанции 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса, Снижение времени воздействия шума	март 2016г.	начальник цеха ХЦ №1, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ХЦ №1	
Химический цех №1 (Н блоки), м рабочее место № 99 Аппаратчика химводоочистки электростанции 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса,	март 2016г.	начальник цеха ХЦ №1, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ХЦ №1	

Химический цех №1 (НIII ступени, конденсатоочистка, теплосеть) рабочее место № 100 Аппаратчика химводоочистки электростанции 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса,	март 2016г.	начальник цеха ХЦ №1, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ХЦ №1	
Химический цех №1 (Ан блоки) рабочее место № 101 Аппаратчика химводоочистки электростанции 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса,	март 2016г.	начальник цеха ХЦ №1, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ХЦ №1	
Химический цех №1 (Ан IIIст) рабочее место № 102 Аппаратчика химводоочистки электростанции 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса,	март 2016г.	начальник цеха ХЦ №1, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ХЦ №1	
Химический цех №1 (УХПВ)	Организовать	Снижение тяжести	март 2016г.	начальник цеха ХЦ №1,	

рабочее место № 103 Аппаратчика химводоочистки электростанции 4 разряда	рациональные режимы труда и отдыха	трудового процесса,		начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ХЦ №1	
Химический цех №1 (предочистка, осветлители) рабочее место № 104 Аппаратчика химводоочистки электростанции 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса,	март 2016г.	начальник цеха ХЦ №1, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ХЦ №1	
Химический цех №1 (ХВО №1) рабочее место № 105 Аппаратчика по приготовлению химреагентов 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия химического фактора	март 2016г.	начальник цеха ХЦ №1, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ХЦ №1	
Химический цех №1 (ХВО №1)	Организовать	Снижение тяжести	март 2016г.	начальник цеха ХЦ №1,	

рабочее место № 106 Слесаря по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда	рациональные режимы труда и отдыха	трудового процесса,		начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ХЦ №1	
Химический цех №1 (ХВО №1) рабочее место № 107 Кладовщика 3 разряда	-				
Химический цех №1 (ХВО №1) рабочее место № 108 Уборщика производственных помещений 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса,	март 2016г.	начальник цеха ХЦ №1, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
Химический цех №2 (ХВО №2) рабочее место № 109 Кладовщика 3 разряда	-				
Химический цех №2 (ХВО №2) рабочее место № 110 Рабочего по стирке и ремонту спецодежды 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса,	март 2016г.	начальник цеха ХЦ №2, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
Химический цех №2 (ХВО №2) рабочее место № 111 Мельника минерального сырья 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса,	март 2016г.	начальник цеха ХЦ №2, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ХЦ №2	

	обуви)				
Цех автоматизированных систем управления технологическими процессами (ЦАСУТП) рабочее место № 112 Начальника цеха	-				
Цех автоматизированных систем управления технологическими процессами (ЦАСУТП) рабочее место № 113 Заместителя начальника цеха	-				
Цех автоматизированных систем управления технологическими процессами (ЦАСУТП) рабочее место № 114 Ведущего инженера по автоматизированным системам управления	-				
Цех автоматизированных систем управления технологическими процессами (ЦАСУТП) рабочее место № 115 инженера по автоматизированным системам управления 1 категории	-				
Цех автоматизированных систем управления технологическими процессами (ЦАСУТП) рабочее место № 116 Начальника смены	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	март 2016г.	начальник цеха АСУТП, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха АСУТП	

Цех автоматизированных систем управления технологическими процессами (ЦАСУТП) рабочее место № 117 Электрослесаря по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия микроклимата и шума.	март 2016г.	начальник цеха АСУТП, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха АСУТП	
Цех автоматизированных систем управления технологическими процессами (ЦАСУТП) рабочее место № 118 Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия микроклимата и шума.	март 2016г.	начальник цеха АСУТП, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха АСУТП	
Цех автоматизированных систем управления технологическими процессами (ЦАСУТП) рабочее место № 119 Электрослесаря по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия микроклимата и шума.	март 2016г.	начальник цеха АСУТП, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха АСУТП	

	обуви)				
Цех автоматизированных систем управления технологическими процессами (ЦАСУТП) рабочее место № 120 Электрослесаря по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия микроклимата и шума.	март 2016г.	начальник цеха АСУТП, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха АСУТП	
Цех автоматизированных систем управления технологическими процессами (ЦАСУТП) рабочее место № 121 Электрослесаря по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия микроклимата и шума.	март 2016г.	начальник цеха АСУТП, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник цеха АСУТП	
Цех автоматизированных систем управления технологическими процессами (ЦАСУТП) рабочее место № 122 Техника-программиста 1 категории	-				
Санитарно-промышленная лаборатория рабочее место № 123 Начальника лаборатории	-				
Санитарно-промышленная лаборатория	-				

рабочее место № 124 Инженера по качеству 2 категории					
Санитарно-промышленная лаборатория рабочее место № 125 Лаборанта химического анализа 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	март 2016г.	начальник СПЛ, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
Санитарно-промышленная лаборатория рабочее место № 126 Лаборанта химического анализа 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	март 2016г.	начальник СПЛ, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
Санитарно-промышленная лаборатория рабочее место № 127 Лаборанта химического анализа 5 разряда	-				
Санитарно-промышленная лаборатория рабочее место № 128 Лаборанта химического анализа 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	март 2016г.	начальник СПЛ, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
Санитарно-промышленная лаборатория рабочее место № 129 Техника-лаборанта 2 категории	-				
Лаборатория метрологии рабочее место № 130 Главного метролога - начальника лаборатории	-				
Лаборатория метрологии рабочее место № 131 Инженера по метрологии 2 категории	-				
Лаборатория метрологии рабочее место № 132 Инженера по метрологии 2 категории	-				
Лаборатория метрологии рабочее место № 133 Техника- метролога 1 категории	-				
Лаборатория метрологии	-				

рабочее место № 134 Инженера 2 категории					
Цех технического обслуживания рабочее место № 135 Токаря-расточника 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия шума.	март 2016г.	начальник ЦТО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ЦТО	
Цех технического обслуживания , Бригада станочников рабочее место № 136 Слесаря-ремонтника 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия шума.	март 2016г.	начальник ЦТО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ЦТО	
Цех технического обслуживания , Бригада станочников рабочее место № 137 Фрезеровщика 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия шума.	март 2016г.	начальник ЦТО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ЦТО	

Цех технического обслуживания , Бригада станочников рабочее место № 138 Слесаря-электрика по ремонту электроборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия шума.	март 2016г.	начальник ЦТО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ЦТО	
Цех технического обслуживания , Бригада сантехников и подземных коммуникаций рабочее место № 139 Мастера участка 2 группы	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	март 2016г.	начальник ЦТО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ЦТО	
Цех технического обслуживания , Бригада сантехников и подземных коммуникаций рабочее место № 140 Слесаря-ремонтника 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	март 2016г.	начальник ЦТО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ЦТО	

Цех технического обслуживания , Бригада сантехников и подземных коммуникаций рабочее место № 141 слесаря аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	март 2016г.	начальник ЦТО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ЦТО	
	При работе в колодцах, траншеях, подземных сооружениях: Выдавать сапоги резиновые с защитным подноском	Защита ног работника от воздействия технических и дождевых вод.	2016г.	Начальник ЦТО	
Цех технического обслуживания , Бригада сантехников и подземных коммуникаций рабочее место № 142 Слесаря-ремонтника 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	март 2016г.	начальник ЦТО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ЦТО	
Цех технического обслуживания , Бригада по ремонту вентиляции и общестроительным работам рабочее место № 143 Слесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 5	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия шума и микроклимата.	март 2016г.	начальник ЦТО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для	Снижение	2016г.	Начальник ЦТО	

разряда	ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви			
Цех технического обслуживания , Бригада по ремонту вентиляции и общестроительным работам рабочее место № 144 Слесаря-электрика по ремонту электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия шума и микроклимата.	март 2016г.	начальник ЦТО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ЦТО	
Цех технического обслуживания , Бригада по ремонту и обслуживанию ГПМ рабочее место № 145 Мастера по ремонту 1 группы	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия шума и микроклимата.	март 2016г.	начальник ЦТО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ЦТО	
Цех технического обслуживания , Бригада по ремонту и обслуживанию ГПМ рабочее место № 146 Машиниста крана 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия шума и микроклимата.	март 2016г.	начальник ЦТО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с	Снижение грибковых	2016г.	Начальник ЦТО	

	противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	заболеваний при ношении закрытой специальной обуви			
Цех технического обслуживания , Бригада по ремонту и обслуживанию ГПМ рабочее место № 147 Машиниста крана 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия шума и микроклимата.	март 2016г.	начальник ЦТО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ЦТО	
Цех технического обслуживания , Бригада по ремонту и обслуживанию ГПМ рабочее место № 148 Лифтера 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	март 2016г.	начальник ЦТО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ЦТО	
Цех технического обслуживания , Бригада по ремонту и обслуживанию ГПМ рабочее место № 149 Электромеханика по лифтам 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия шума и микроклимата.	март 2016г.	начальник ЦТО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым	Снижение грибковых заболеваний при	2016г.	Начальник ЦТО	

	эффектом (при выдаче специальной обуви)	ношении закрытой специальной обуви			
Цех технического обслуживания , Бригада по ремонту и обслуживанию ГПМ рабочее место № 150 Слесаря-электрика по ремонту электрооборудования 7 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия шума и микроклимата.	март 2016г.	начальник ЦТО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ЦТО	
Цех технического обслуживания , Бригада по ремонту и обслуживанию ГПМ рабочее место № 151 Слесаря по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия шума и микроклимата.	март 2016г.	начальник ЦТО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ЦТО	
Цех технического обслуживания , Общецеховой персонал рабочее место № 152 Уборщика производственных помещений 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	март 2016г.	начальник ЦТО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой	2016г.	Начальник ЦТО	

	выдаче специальной обуви)	специальной обуви			
Цех технического обслуживания , Общецеховой персонал рабочее место № 153 Слесаря-инструментальщика 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия шума.	март 2016г.	начальник ЦТО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ЦТО	
Цех технического обслуживания , Бригада по ремонту вентиляции и общестроительным работам рабочее место № 154 Мастера по ремонту оборудования 1 группы	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	март 2016г.	начальник ЦТО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ЦТО	
Цех технического обслуживания , Бригада по ремонту вентиляции и общестроительным работам рабочее место № 155 Плотника 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия шума.	март 2016г.	начальник ЦТО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ЦТО	

	обуви)				
Цех технического обслуживания , Бригада по ремонту вентиляции и общестроительным работам рабочее место № 156 Каменщика 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия шума.	март 2016г.	начальник ЦТО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ЦТО	
Цех технического обслуживания , Бригада по ремонту вентиляции и общестроительным работам рабочее место № 157 Каменщика 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия шума.	март 2016г.	начальник ЦТО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ЦТО	
Цех технического обслуживания , Бригада по ремонту вентиляции и общестроительным работам рабочее место № 158 Заточника 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия шума.	март 2016г.	начальник ЦТО, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ЦТО	

Водно-химическая лаборатория, вода рабочее место № 159 Техника-лаборанта 1 категории	-				
Водно-химическая лаборатория, сменный рабочее место № 160 Техника-лаборанта 1 категории	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия шума.	март 2016г.	начальник ВХЛ, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
Водно-химическая лаборатория рабочее место № 161 Слесаря по конрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	-				
Водно-химическая лаборатория, вода рабочее место № 162 Лаборанта химического анализа 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия шума.	март 2016г.	начальник ВХЛ, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
Водно-химическая лаборатория, масло рабочее место № 163 Лаборанта химического анализа 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия шума.	март 2016г.	начальник ВХЛ, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
Водно-химическая лаборатория, реактивы рабочее место № 164 Лаборанта химического анализа 4 разряда	-				
Водно-химическая лаборатория, топливо рабочее место № 165 Лаборанта химического анализа 4 разряда	-				
Водно-химическая лаборатория, вода рабочее место № 166 Лаборанта химического анализа 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия шума.	март 2016г.	начальник ВХЛ, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
Водно-химическая лаборатория, газ рабочее место № 167 Лаборанта химического анализа 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени	март 2016г.	начальник ВХЛ, начальник ОУП (контроль), начальник	

	отдыха	воздействия шума.		ОПК (контроль)	
Водно-химическая лаборатория, дежурные экспресс лаборатория рабочее место № 168 Лаборанта химического анализа 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия шума.	март 2016г.	начальник ВХЛ, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
Общежитие рабочее место № 169 Плотника 4 разряда	-				
Столовая рабочее место № 170 Заведующего производством	-				
Столовая рабочее место № 171 Заведующего складом	-				
Столовая "Миляш" рабочее место № 172 Повара 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия микроклимата	март 2016г.	заведующий столовой, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
Столовая "Уют" рабочее место № 173 Повара 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия микроклимата	март 2016г.	заведующий столовой, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
Столовая "Уют" рабочее место № 174 Повара 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия микроклимата	март 2016г.	заведующий столовой, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
Столовая "Миляш" рабочее место № 175 Повара 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия микроклимата	март 2016г.	заведующий столовой, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
Столовая "Миляш"	Организовать	Снижение тяжести	март 2016г.	заведующий столовой,	

рабочее место № 176 Повара 4 разряда	рациональные режимы труда и отдыха	трудового процесса. Снижение времени воздействия микроклимата		начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
Столовая "Уют" рабочее место № 177 Повара 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия микроклимата	март 2016г.	заведующий столовой, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
Столовая "Уют" рабочее место № 178 Повара 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия микроклимата	март 2016г.	заведующий столовой, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
Столовая "Миляш" рабочее место № 179 Пекаря 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия микроклимата	март 2016г.	заведующий столовой, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
Столовая "Уют" рабочее место № 180 Пекаря 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия микроклимата	март 2016г.	заведующий столовой, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
Топливный цех, бригада по ремонту оборудования мазутного, газового хозяйства рабочее место № 181 слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовителяных цехов 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия шума	март 2016г.	начальник ТЦ, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ТЦ	

Топливный цех, бригада по ремонту оборудования мазутного, газового хозяйства рабочее место № 182 слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовителяных цехов 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия шума	март 2016г.	начальник ТЦ, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ТЦ	
Электрический цех, занятый в хво-2 рабочее место № 183 Электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение времени воздействия шума	март 2016г.	начальник ЭЦ, начальник ОУП (контроль), начальник ОПК (контроль)	
	Выдавать спрей для ног с противогрибковым эффектом (при выдаче специальной обуви)	Снижение грибковых заболеваний при ношении закрытой специальной обуви	2016г.	Начальник ЭЦ	

Дата составления: 12.08.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер (должность) (подпись) Муртазин А.И. (ФИО) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела управления персоналом (должность) (подпись) Гизатулина З.Ш. (ФИО) (дата)

ИЛ ООО "ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ"

Начальник отдела производственного контроля (должность)	(подпись)	Степанов С.И. (ФИО)	(дата)
Начальник санитарно-промышленной лаборатории (должность)	(подпись)	Нурмухаметова Г.М. (ФИО)	(дата)
Ведущий юрисконсульт юридической группы (должность)	(подпись)	Салимова О.В. (ФИО)	(дата)
Старший инспектор по охране труда и технике безопасности (должность)	(подпись)	Костина В.М. (ФИО)	(дата)
Председатель профкома (должность)	(подпись)	Запивахин Н.В. (ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

инженер (эксперт) (должность)	(подпись)	Ганеева Л.Р.	(дата)